

TRABAJOS DE DESAMIENTADO



AMIANTO

Podemos encontrarlo en cubiertas, bajantes, tuberías o depósitos de aguas

El amianto es uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción que en España lo comercializó la empresa **Uralita**, por eso solemos conocerlo como “uralita” y podemos encontrarlo en cubiertas, bajantes, tuberías o depósitos de aguas. Sus fibras microscópicas pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo para el aparato respiratorio.

El amianto puede provocar **graves enfermedades** en el aparato respiratorio. El cáncer de pulmón es la más mortal de las que afectan. El amianto es considerado por la OMS como un agente capaz de producir **cáncer** si bien los síntomas pueden no aparecer hasta 20 o 30 años después de la exposición.



Empresa homologada

SERVICIOS PUNTO VISO S. L. está inscrita ante la Junta de Castilla y León con No RERA 37/026.

En SERVICIOS PUNTO VISO, además de poder realizar la **retirada** del amianto, **disponemos de un centro de almacenamiento temporal.**



El uso de **amianto** fue absolutamente **prohibido** en **España** desde diciembre de 2001. Aún queda mucho amianto en construcciones anteriores a la prohibición, por lo que **se recomienda su retirada lo antes posible.**

Actualmente la legislación establece la retirada del mismo según lo establecido en el RD 396/2006.

Todos nuestros servicios



Contenedores de residuos



Trabajo de desamiantado



Excavaciones y demoliciones



Suministros de áridos y tierras



Trabajos de elevación



Transportes

Trabajamos a nivel nacional



Servicios Punto Viso S.L.

638 085 098

amianto@spviso.com